



BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder

Ersatzsensorkopf für den Turnuswechsel des BEKA Funk- Dualmelder RFM102D nach 8 Jahren, Sensorkopf mit Detektionseinheit und Batterie, Funk- Zentrale erkennt automatisch den neuen Sensorkopf, bei Abweichung zum vorherigen Sensorkopftyp muss dieser an der Zentrale bestätigt werden, kein erneutes Einlernen des Melders notwendig

Technische Merkmale

Verbindungsart	Funk 868 MHz / 434 MHz
Batterielebensdauer	10 Jahre
Detektionsbereich	50 m ²

RFA102D