



BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Rauchmelder

Ersatzsensorkopf für den Turnuswechsel des BEKA Funk-Rauchmelder RFM100D nach 8 Jahren, Sensorkopf mit Detektionseinheit und Batterie, Funk- Zentrale erkennt automatisch den neuen Sensorkopf, bei Abweichung zum vorherigen Sensorkopftyp muss dieser an der Zentrale bestätigt werden, kein erneutes Einlernen des Melders notwendig.

Technische Merkmale

| | |
|---------------------|------------------------|
| Verbindungsart | Funk 868 MHz / 434 MHz |
| Batterielebensdauer | 10 Jahre |
| Detektionsbereich | 50 m ² |

RFA100D